



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione.it
e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it



Formia, 01/07/2020

Al Sindaco – Comune di Formia
All'ing. Fracassa
Alla d.ssa Picano– Comune di Formia
Alla d.ssa Forte Angela
Al Sig. De Meo Antonio
E, p.c. Al Consiglio d'Istituto
Ai Coordinatori dei plessi
RSPP ing. Scarpellino
RLS prof. Priori Alfonso

Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione edifici scolastici da effettuare nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche e richieste per avvio organizzazione a.s. 2020/2021 in emergenza COVID-19.

Per quanto in oggetto, si trasmettono le istanze relative agli interventi di manutenzione da effettuare prima dell'avvio delle attività didattiche negli edifici di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell'Istituto, recepite dai coordinatori di plesso per il seguito di competenza.

PLESSI	INTERVENTI RICHIESTI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Sede centrale	<ul style="list-style-type: none">- Urgente ristrutturazione reparto Dirigenza inagibile dal 01/08/2016- Tinteggiatura aule, bagni, corridoi, uffici, porte di tutti i piani- Apposizione pensilina ingresso- Controllo di tutte le vetrate laboratori 1° piano e aule 2°-3°-4° piano- Infiltrazione acqua 4° piano dal soffitto e nella plafoniera.- Ripristino bagno alunni piano terra- Pavimento corridoio area Uffici 1° piano- Riparazione bagno 1° piano per perdita acqua e scarico non funzionante; la riparazione era stata avviata ed è rimasto un lavoro non completato da vari mesi.- Sostituzione vetrata rotta laboratorio- Sostituzione scaldabagno- Perdita acqua lavandino e cassetta di scarico bagni 2° piano- Sostituzione vetro lesionato scale terzo piano.- Urgente ripristino riscaldamento Uffici- Manutenzione finestre di tutti i piani.

I.C. "VITRUVIO POLLIONE"
C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

AOO_LTIC_001 - IC VITRUVIO POLLIONE

Prot. 0005417/U del 01/07/2020 15:21:04 VI.10 - Beni mobili e servizi



PLESSO CASTAGNETO – Scuola dell’ Infanzia “La Mimosa”	<ul style="list-style-type: none"> - Taglio erba in giardino - Sistemazione finestrone bagno docenti - Sistemazione scarico bagno bambini Sistemazione porta cucinino
PLESSO CASTAGNETO – Scuola Primaria “G. Pascoli”	<ul style="list-style-type: none"> - Smaltimento rifiuti - Avvolgibile classe 2° A in prossimità uscita emergenza - Spostamento porte classe 1 e 2 A lato uscita di sicurezza - Paraspigoli finestre - Distacco piastrella pavimento esterno entrata della scuola - Eliminazione chiusura interna delle porte dei bagni degli alunni
PLESSO MARANOLA – Scuola dell’Infanzia “L. Milani”	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione lampada, Sez.A - Sostituzione avvolgibile tapparelle (refettorio) - Sostituzioni lampada neon (cucina) - Intonaco lato bagni - Controllo scarichi bagni Pulizie e ripristino giardino
PLESSO MARANOLA – Scuola Primaria “L. Milani”	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemare mattonelle bagno insegnanti piano terra. - Disostruzione fogna. - Sistemare soglie gradini scala interna. - Cassetta per cavi nel laboratorio di informatica. - Inferriate alle finestre del laboratorio di informatici- ca. - Riparare la maniglia della porta del laboratorio di informatica. - Cinghia avvolgibile nell’aula I A. - Controllo avvolgibili in tutte le aule. - Controllo funzionamento neon. - Riparare intonaco all’ingresso vicino al campanello - e nel bagno delle bambine al piano terra. - Controllo scarico dei bagni. - Taglio dell’erba. - - Lampadina lampione esterno entrata secondaria
PLESSO TRIVIO - Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”	<ul style="list-style-type: none"> - ISTALLAZIONE videosorveglianza - Tinteggiatura aula e atrio - Sostituzione porta aula-sezione non a norma - Sistemazione porta esterna dell’aula mensa - Taglio erba nel giardino - Automazione cancello d'ingresso - Maioliche da sostituire bagno disabili - Sistemazione tappeto tartan giardino - Sistemazione crepe pareti interne - Ripristino intonaci refettorio-bagni - Verifica crepe cornicioni e balcone - Rimozione giostrina girevole e altalena pericolose per i bambini - Regolazione termosifoni dell’aula mensa

	<ul style="list-style-type: none"> - Montaggio Castello
PLESSO TRIVIO - Scuola Primaria "C. Collodi"	<ul style="list-style-type: none"> - ISTALLAZIONE sistema di videosorveglianza - Paraspigoli nell'atrio e nelle aule - Sostituzione finestra bagno docenti - Registrazione infissi in tutte le aule - Verifica plafoniere e sostituzione neon in tutte le aule - Sistemazione cornicione tettoia esterna - ISTALLAZIONE maniglione antipanico nel bagno alunni - Sostituzione maniglia bagno docenti anche solo con gancetto - Rimozione di 2 orinatoi esterni del bagno maschi - Taglio dell'erba
PLESSO "DE AMICIS" –Scuola dell'Infanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemazione maniglia antipanico della porta di accesso alla scuola dell'infanzia (uscita di sicurezza); - Sostituzioni neon bagno mensa e atrio; - Sostituzioni neon sez. D; - Riparazione dislivello pavimento bagno bambini; - Sostituzione ganci finestre bagno bambini; - Fissaggio mattonella corridoio; - Fissaggio due mattonelle sez. B; - Disostruzione bagno adulti mensa; - Scivolo per handicap; - Pulizia giardino e sistemazione rete recinzione; - Pulizia ballatoio esterno antistante la mensa e messa in sicurezza del muro adiacente.
PLESSO "DE AMICIS" – Scuola Primaria	<ul style="list-style-type: none"> - Urgente scala di sicurezza esterna - Tinteggiatura di aule - Ripristino impianto allarme con sostituzione pile - urgente controllo di tutta la pavimentazione interna e del cortile esterno - Revisione porte delle aule e degli ingressi - Verifica plafoniere e sostituzione neon in tutti i locali ove non sono funzionanti - Zanzariere nei bagni di tutti e tre piani per evitare ingresso di piccioni e altri uccelli - urgente sistemazione mattonelle divelte nelle aule e nei corridoi - Aula seminterrato lato sinistro sostituzione degli infissi delle finestre - Urgente tinteggiatura delle pareti delle scale utilizzate per scendere nei piani sotterranei - Sistemazione mattonelle sollevate corridoio 2° piano lato sinistro dell'edificio - Messa in sicurezza delle ringhiere delle rampe della scala interna del plesso. - Rimozione sedie e banchi rotti posti sul terrazzo del secondo piano.

PLESSO PENITRO –Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Nuovo	<ul style="list-style-type: none"> - Varie infiltrazioni nelle sezioni e nell’atrio - Porte d’emergenza corrose e taglienti - Porta laterale d’ingresso non chiude correttamente - Battiscopa staccati - Cassetta scarico WC bagno bambini da riparare - Pulizia dei tombini poiché emanano cattivo odore.
PLESSO PENITRO –Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Vecchio	<ul style="list-style-type: none"> - Campanello esterno non funzionante. - Rifacimento muretto giardino. - Messa in sicurezza recinzione protettiva autoclave esterna. - Urgenti strisce antiscivolo scale ingresso esterne. - Presenza di crepe sul muro sx, adiacente alle scale d’ingresso. - Neon da sostituire nel corridoio. - Sostituzione di n. 8 pulsantiere bagno bambini. - Sostituzione manopole termosifoni sezioni C/D. - Riparazione o sostituzione tende veneziane sezioni A/B/C/D. - Installazione di una presa di corrente elettrica ingresso/atrio.
PLESSO PENITRO –Scuola Primaria “G. Bosco”	<ul style="list-style-type: none"> - Taglio erba - Manutenzione marciapiede esterno (cedimento lato nord-est) - Ripristino battiscopa esterni e intonaco in vari punti del cortile - Riparazione scanalatura in metallo sulle colonne esterne - Rimozione urgente nido vespe - Riposizionamento in alto della pompa antincendio sulla parete esterna lato est - Manutenzione ordinaria e straordinaria del marciapiede circostante e pulizia degli spazi esterni - Manutenzione di valvole di alcuni termosifoni - Tinteggiatura pareti dei corridoi e delle aule - Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i bagni e delle porte - Sostituzione di lampade nelle classi e sala polivalente - Sostituzione di serrature alle porte aula n 4-12 - Manutenzione della porta piano terra, lato ovest e sostituzione del vetro lesionato - Infiltrazioni dal tetto dell’aula n 7 - Sostituzione vetro lesionato finestrone rampa del piano terra. - Revisione della vetrata.
PLESSO CASTELLONORATO –Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe”	<ul style="list-style-type: none"> - Installazione Targa della scuola variamente richiesto prima di accesso a scuola sulla strada per indicazione presenza scuola; si specifica nuovamente che la scuola ha già acquistato la targa e bisogna solo apporre un palo. - Tinteggiatura cancello

	<ul style="list-style-type: none">- Riparazione mattonelle rotte rampa di accesso- Nastro antidrucciolo in discesa a scuola e cortile- Smaltimento dondolo rotto
--	--

La scrivente precisa altresì che, alla luce dei primi sopralluoghi effettuati nei plessi di questo Istituto, le strutture presentano le condizioni per accogliere gruppi di alunni nel rispetto delle norme definite nel Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) cui fa riferimento il Piano Scuola 2020-2021 del MI **se l'Ente effettuerà lavori edilizia leggera**, come definito nel suddetto documento, in ciascun plesso. La scrivente si riserva pertanto di inoltrare dettagliata richiesta.

Con la presente si sollecitano altresì le richieste già variamente inoltrate:

- sulla consegna del locale ristrutturato del plesso De Amicis per l'utilizzo come zona filtro, come da normativa vigente per prevenzione COVID-19;
- sulla possibilità di spostamento della Sezione Primavera nel plesso di Scuola Infanzia Arcobaleno.

Si richiedono altresì:

- n. 50 LIM con PC o lavagne
- 60 cattedre
- 400 banchi monoposto
- 400 sedie.

Distintamente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Annunziata MARCIANO

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)