



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE V - AREA TECNICA

SERVIZIO: Lavori Pubblici - Manutenzione Urbana

Comune di Formia



Prot. nr. 11657 del 05/03/2019 (1)

Mit:
Ass.: 18.02-SEGRETARIA COMUNALE

Al Sindaco
D.ssa Paola Villa

All'Assessore ai Lavori Pubblici
Pasquale Forte

E p.c. Al Segretario Generale

OGGETTO: Edificio scolastico Giovanni Bosco - Penitro. Esito interventi di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici avversi del 23.02.2019.

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.02.2019;
- l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 23.02.2019;
- l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 25.02.2019;

si relaziona di seguito sulle risultanze dei sopralluoghi e delle attività, assunte nell'immediatezza nonché successivamente agli eventi atmosferici del 23.02. u.s.209, al fine di ripristinare lo *status ante* ovvero di ricondurre il plesso scolastico nello stato di fatto in cui versava antecedentemente alla rottura di una delle vetrate che ha interessato lo stesso.

In data 27.02.2019 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana /RUP ha formalizzato la dichiarazione di somma urgenza, con contestuale consegna dei lavori alla SEIC Impianti srl, finalizzata alla messa in sicurezza e ripristino della vetrata danneggiata nonché verifica puntuale delle restanti - ancorché non avessero riscontrato danni apparenti - a fini prudenziali e cautelativi (cfr. All. n. 1 prot.n. 10376 del 27.02.2019).

I lavori di cui al predetto detto verbale di somma urgenza e consegna risultano, ad oggi, essere stati completati, giusta comunicazione in corso di acquisizione da parte della Ditta incaricata e verifica effettuata *in situ* dal Responsabile del Servizio in concomitanza dell'esecuzione delle lavorazioni commissionate.

In data 04.03.2019 è stato disposto ulteriore sopralluogo di verifica finalizzato ad accertare eventuali criticità non rilevate in sede di primo urgente sopralluogo connesse e conseguenti l'evento eccezionale di cui sopra.

Dall'esito di tale sopralluogo è data evidenza con relazione di prot. n. 11429 del 05.03.2019 (cfr. All. n. 2) da cui, in conclusione, in disparte da esigenze ricognitive di carattere documentale tuttora in corso di espletamento (stante gli avvicendamenti di recente intervenuti alla Dirigenza del Settore) emerge la non sussistenza di "imminenti situazioni di potenziale pericolo".

Quanto sopra è stato rappresentato fatta salva l'esigenza di disporre gli interventi di pulizia e riordino necessari al ripristino della piena funzionalità dell'istituto di che trattasi, peraltro richiesta con apposita nota mail dal Dirigente scolastico.

Nel merito si rappresenta che è stato disposto apposito sopralluogo in data odierna da parte di personale del Servizio manutenzione immobili, unitamente a personale della Società FRZ, finalizzato a verificare la necessità di interventi di pulizia straordinaria di competenza di questa Amministrazione.

Secondo quanto riferito per le vie brevi riguardo alle condizioni di pulizia dell'istituto - stante l'urgenza di consentire alle SS.LL. la predisposizione degli atti di competenza - allo stato risultano superate le criticità sottese alle ordinanze richiamate in premessa, con riferimento alla scuola in questione, in considerazione dell'effettuato ripristino della vetrata della facciata est, degli esiti positivi dei controlli effettuati sulle ulteriori vetrate nonché degli interventi di pulizia e riordino delle aree esterne effettuati.

Nel rimanere a disposizione si rassicura che sarà cura dello scrivente Servizio aggiornare tempestivamente le SS.LL. su eventuali nuovi fatti e circostanze che, via via, interverranno.

IL RUP

Arch. Giuseppe Caramanica

Il Dirigente

Annunziata Lanzillotta architetto

