



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"  
Via E.Filberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739  
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - [www.icpollione.it](http://www.icpollione.it)  
e mail: [ltic81300v@istruzione.it](mailto:ltic81300v@istruzione.it) - [ltic81300v@pec.istruzione.it](mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it)



Formia, 11/06/2019

Al Sindaco – Comune di Formia  
All'Architetto Caramanica – Comune di Formia  
Al Responsabile Ufficio scuola – Comune di Formia  
E, p.c. Al Consiglio d'Istituto  
Ai Coordinatori dei plessi  
RSPP ing. Scarpellino  
RLS ins. Di Leone Michela

Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione edifici scolastici da effettuare nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche.

Per quanto in oggetto, si trasmettono le istanze relative agli interventi di manutenzione da effettuare prima dell'avvio delle attività didattiche negli edifici di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell'Istituto, recepite dai coordinatori di plesso per il seguito di competenza.

PLESSI	INTERVENTI RICHIESTI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – Sede centrale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Urgente ristrutturazione ala Dirigenza inagibile dal 01/08/2016</li><li>- Tinteggiatura aule, bagni, corridoi, uffici, porte di tutti i piani</li><li>- Apposizione pensilina ingresso</li><li>- Controllo di tutte le vetrate laboratori 1° piano e aule 2°-3°-4°piano</li><li>- Infiltrazione acqua 4° piano dal soffitto e nella plafoniera.</li><li>- Ripristino bagno alunni piano terra</li><li>- Pavimento corridoio area Uffici 1° piano</li><li>- Installazione condizionatore ufficio DSGA</li><li>- Installazione telefono ufficio Dirigenza</li><li>- Riparazione bagno 1° piano per perdita acqua e scarico non funzionante</li><li>- Sostituzione vetrata rotta laboratorio</li><li>- Sostituzione scaldabagno</li><li>- Sostituzione neon corridoi</li><li>- Rasatura muri aule e corridoi</li><li>- Perdita acqua lavandino e cassetta di scarico bagni 2° piano</li><li>- Manutenzione finestre di tutti i piani.</li></ul>
PLESSO CASTAGNETO – Scuola dell' Infanzia "La Mimosa"	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sostituzione n. 2 plafoniere grandi</li><li>- Sostituzione n. 1 plafoniera piccola</li></ul>
PLESSO CASTAGNETO – Scuola Primaria "G. Pascoli"	<ul style="list-style-type: none"><li>- Applicazione di eletroserratura con chiusura automatica da citofono: il cancello posto</li></ul>

	<p>sulla strada principale e utilizzato per l'ingresso e l'uscita dei bambini è sprovvisto di qualsiasi chiusura e attualmente è chiuso da una cordicella.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazione avvolgibili</li> <li>- Riparazione avvolgibili rotte</li> <li>- Applicazione paraspigoli alle finestre per presenza di spigoli vivi</li> <li>- Sostituzione dei sistemi di chiusure dei bagni dei bambini, i bambini possono rimanere chiusi dentro</li> <li>- Allineamento e spostamento della porta della classe per contrasto alla dx all'ingresso per contrasto alla porta di fronte: le porte aperte contemporaneamente potrebbero urtare</li> <li>- Pulizia tombini</li> <li>- Applicazione strisce antiscivolo scale interne ed esterne alla scuola</li> <li>- Innalzamento di almeno 20 cm del fissaggio delle cassette idranti troppo basse; sono stati applicati solo paraspigoli, ma si sono già staccati</li> <li>- Sostituzione di una protezione del lucernaio rotta in classe quinta</li> <li>- Dotazione di protezione al corrimano per accesso atrio interno e presenza di spigoli vivi</li> <li>- Dotazione di sportello vano motore pompa autoclave</li> <li>- Chiusura tracce locale caldaia</li> <li>- Chiusura dei fori degli ancoraggi ponteggio</li> <li>- Attivazione rete Wi-Fi</li> <li>- Monitor impianto di videosorveglianza non funzionante.</li> </ul>
PLESSO MARANOLA – Scuola dell'Infanzia "L. Milani"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgentissimo intervento di rifacimento terrazzi per infiltrazione acqua, la controsoffittatura è pericolosissima.</li> <li>- Manutenzione corde serrande rotte</li> <li>- Riposizionamento della rete del giardino che è rotta</li> <li>- Tinteggiatura di aule e salone</li> </ul>
PLESSO MARANOLA – Scuola Primaria "L. Milani"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo funzionamento neon</li> <li>- Controllo avvolgibili in tutte le aule</li> <li>- Disostruzione fogna</li> <li>- Perdita d'acqua lavandino bagno alunni primo piano</li> <li>- Maniglione porta ingresso principale e secondario</li> <li>- Nuova perdita d'acqua bagno alunni</li> <li>- Inferriate alle finestre del laboratorio di informatica.</li> </ul>

PLESSO TRIVIO - Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemazione crepe pareti locali interni</li> <li>- Verifica crepe cornicioni e balconi</li> <li>- Ripristino intonaci refettorio e bagno</li> <li>- Sistemazione termosifoni refettorio</li> <li>- Tinteggiatura aule e salone</li> <li>- Automazione cancello ingresso</li> <li>- Sistemazione scarico, lavello, rubinetto bagni</li> <li>- Sostituzione maioliche bagno disabili</li> <li>- Sistemazione tappeto tartan giardino</li> <li>- Rimozione giostrina girevole e altalena</li> <li>- Montaggio castello acquistato 5 anni fa per il plesso</li> <li>- Installazione sistema videosorveglianza.</li> </ul>
PLESSO TRIVIO - Scuola Primaria "C. Collodi"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione galleggiante bagno</li> <li>- Sostituzione scarico bagno alunni disabili</li> <li>- Rettifica getto acqua e sostituzione guarnizione bagno alunni esterno</li> <li>- Sostituzione maniglia porta bagno docenti</li> <li>- Registrazione chiusura finestrini scuola primaria</li> <li>- Sistemazione facciata anteriore per precedente caduta calcinacci.</li> </ul>
PLESSO "DE AMICIS" – Scuola dell'Infanzia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico bagno rotto</li> <li>- Riparazione dislivello bagno bambini</li> <li>- Sostituzione ganci bagno bambini</li> <li>- Sostituzione neon non funzionanti</li> <li>- Fissaggio mattonelle aule e corridoio</li> <li>- Sistemazione rete recinzione</li> <li>- Manutenzione ballatoio esterno antistante mensa e messa in sicurezza del muro adiacente.</li> </ul>
PLESSO "DE AMICIS" – Scuola Primaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urgente scala di sicurezza esterna</li> <li>- Urgente sistemazione ala annessa alla scuola già in uso del custode della stessa da adibire a uffici per accesso diversamente abili o laboratori</li> <li>- Tinteggiatura aule</li> <li>- Ripristino impianto allarme</li> <li>- Controllo di tutta la pavimentazione del cortile esterno e lato sx edificio</li> <li>- Controllo di tutta la pavimentazione interna per sostituzione mattonelle sollevate (aula, corridoi, bagni)</li> <li>- Revisione porte delle aule e degli ingressi</li> <li>- Sostituzione neon non funzionanti</li> <li>- Revisione sciacquoni dei bagni</li> <li>- Zanzariere nei bagni per evitare ingresso di piccioni e altri uccelli</li> <li>- Potatura pini nel cortile</li> <li>- Aula seminterrato lato sinistro sostituzione degli infissi delle finestre</li> <li>- Urgente tinteggiatura delle pareti delle scale utilizzate per scendere nei piani sotterranei.</li> <li>- Comunicazione di tutte le Associazioni a cui è stata data autorizzazione uso locali.</li> </ul>

PLESSO PENITRO –Scuola dell'Infanzia “Arcobaleno” Nuovo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminazione macchie muffa nell'edificio</li> <li>- Ancorare la porta d'ingresso e la porta d'emergenza</li> <li>- Eliminazione avvallamenti pavimentazione viale esterno.</li> <li>- Infiltrazione pilastro sez. E intervento da terminare.</li> </ul>
PLESSO PENITRO –Scuola dell'Infanzia “Arcobaleno” Vecchio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia veneziane e vetri tutto il plesso</li> <li>- Sostituzione neon non funzionanti bagno e atrio</li> <li>- Riparazione o sostituzione del lavandino della cucina per perdita copiosa di acqua</li> <li>- Revisione generale pavimenti interni ed esterni</li> <li>- Tinteggiatura</li> </ul>
PLESSO PENITRO –Scuola Primaria “G. Bosco”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infiltrazioni bagno disabili piano terra</li> <li>- Urgente ripristino allarme</li> <li>- Rispristino serrature aule e bagno</li> <li>- Bonifica magazzini seminterrato</li> <li>- Sostituzione neon non funzionanti</li> <li>- Rispristino mattonelle e battiscopa divelti</li> <li>- Tinteggiatura corridoi 1° e 2° piano</li> </ul>
PLESSO CASTELLONORATO –Scuola dell'Infanzia “Il Piccolo Principe”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinteggiatura aule e cancello</li> <li>- Riparazione perdita idrica variamente sollecitata</li> <li>- Riparazione citofono</li> <li>- Riparazione fax</li> <li>- Attivazione linea Internet</li> </ul>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*dott.ssa Annunziata MARCIANO*

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)